

冬物衣料のジャンパーやコートには、衿周りや袖口などに毛皮や合成毛皮(フェイクファー)などを装飾しているものが多く出回っています。今回は、装飾用のフェイクファーのパイルがスチームでの仕上げにより収縮した事故事例を紹介します。

監修/クリーニング総合研究所



### 衣類の状態

ケープのフードや身頃の縁に使用している合成毛皮の毛が短く縮れ、固まったようになっていた。

### 原因

スチームによる仕上げが原因で、合成毛皮を構成しているアクリル系繊維が熱収縮した。アクリル系繊維は、アクリルに塩化ビニルを化学的に結合さ

せた繊維。アクリルは、湿潤下70℃前後で物理的な性質が大きく変化する。アクリル系繊維はアクリルよりもさらに耐熱性が劣ることから、タンブル乾燥や仕上げの熱によるトラブルに注意を必要とする。

### 事故の防止対策

アクリル、アクリル系の合成毛皮に60℃以上の温度になる処理は避けること。

### 合成毛皮(フェイクファー)

合成毛皮は、パイルの外観や風合いをフォックスやラクーンなど様々な種類の天然毛皮に似せたもの。裏側には織または編構造の基布が確認でき、一見して合成品であることが分かる。天然毛皮と同様にコートやジャケットに縫製されたり、衿回りや袖口の飾り、コートのライナーなどに使用されることが多い。

### 受付時のチェック

着用による毛倒れや毛乱れ、衿・裾回り・袖口などに擦れ、脱毛などがないかを確認する。

### 取扱いの注意

- ・パイルを内側にしてネットに入れ、石油系溶剤での短時間処理を原則にする
- ・ウエットクリーニングをする場合は毛乱れや収縮などが生じやすいので、利用者の了承を得た上で行う
- ・乾燥はできる限り品物を動かさないようにして、60℃以下の温度で行う
- ・スチームによる仕上げは避ける

合成毛皮に多く使用されるアクリルおよびアクリル系繊維は、染色性もよく様々な柄を表現することができ、耐薬品、耐カビ性にも優れている。

このため、天然毛皮と比較して扱いやすく、その雰囲気や安価で気軽に楽しむことができるが、熱の影響を受けやすいものが多いことから、受付や取扱いでは次のような注意が必要。

- ・レーヨン素材の合成毛皮は、水分により強度の低下や風合い変化、収縮などが生じるため注意が必要


- 品名...ケープ
- 素材...ウール80%、ナイロン20%
- 取扱い絵表示...
- 処理方法...石油系溶剤によるドライクリーニング、タンブル乾燥、スチーム仕上げ



合成毛皮の毛が短く縮れたようになっている



ケープ縁に合成毛皮を使用



事故部の繊維には種々の変化が生じている

●「衣料管理情報」は全ク連ホームページからPDFをダウンロードいただけます。  
全ク連HP <http://www.zenkuren.or.jp> 「お知らせ」→「衣料管理情報」