クリーニング店に下記製品が持ち込まれた際のお願い

クリーニング店様へ

この度、平成23年10月より弊社店舗にて販売を致しました下記画像のコートにおきまして、クリーニング時に パイピングスエード部分の硬化が発生することが判明致しました。

こちらのパイピング部分は人工皮革ですが、正しくは水洗いとするべきところを、石油系ドライとの表記の誤記をし ておりました。ドライクリーニングとした事で、樹脂の耐ドライクリーニング性の不適合から、生地の硬化が発生してし まいます。ご連絡が出来るお客様に対しましては、洗濯表示ラベルの付け替えをさせていただいておりますが、ご連絡 がつかないか、ご連絡がつく前に製品を持込まれる可能性がございます。

クリーニング店の皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、下記のとおりご協力を賜りますようお願い申し上げます。



▼現在の取扱い絵表示







ポリエステル 100% 表地 ポリエステル 裏地 100% 衿部分 100% パイピング部分 人工皮革 ポリエステル 100%

日光・人工光にあたる状態で長時間 放置するとその部分が色あせる事が あります。保管の際は窓辺・蛍光灯の 下はお避け下さい。

濃色のものは濡れた状態での摩擦で 色移りすることがあります。洗濯・着 用の際はご注意下さい。

中国製

39623-12 ← 品番

(株)ブルックスブラザーズジャパン カスタマーサービス室 フリーダイヤル 0120-185-718 748

▼正しい取扱い絵表示



▲ネイビー











▲織ネーム

クリーニング店様へのお願い

①消費者への情報伝達にご協力のほど お願い申し上げます

▲グリーン

こちらの製品がお持込されました場合は、弊社にて 洗濯表示ラベルの付け替えを行いますので、下記問い 合わせ先までお客様にご連絡をいただけるようお伝え ください。

②クリーニング事故が発生した場合は 弊社が責任を持って対応いたします

すでにクリーニングを実施されました場合にも、 弊社が責任をもって対応させていただきます。下記 問い合わせ先までご連絡をいただきますよう、よろ しくお願い申し上げます。

本件のお問い合わせ先

(株) ブルックス ブラザーズ ジャパン カスタマーサービス 0120-185-718

〒107-0061 東京都港区北青山 3-5-6

フリーダイヤル

10時30分~12時30分 13時30分~18時/土日祝日を除く