

ドライクリーニングでは、汚れの除去と併せて再汚染の防止が重要な要素になります。

今回は、再汚染の事例を紹介しながら、再汚染防止に必要な条件を考えます。

監修／クリーニング総合研究所

衣類の状態

石油系ドライクリーニングを行ったところ、白いカーディガンがくすんだようになった。

原因

ドライクリーニングで再汚染したもの。顕微鏡による観察では、繊維にカーボン状の粒子が付着しており、再汚染除去剤を使つてシミ抜き処理することで白さが回復することから、汚染していることが確認できる。

事故の防止対策

メーカー指定量のドライ洗剤をチャージした清浄な溶剤を使い、負荷量、洗浄時間、循環液量などを適切に管理すること。

溶剤管理

石油系ドライクリーニングでは、フィルター性能の低下や能力不足、吸着性のない油性汚れの存在などが原因で、溶剤中に汚れが蓄積する。このため、溶剤の酸価と着色状態、フィルター



全体的にくすんだようになったカーディガン

負荷量

負荷量は、メーカーが指定するワッシャー標準負荷量の80%程度に調整することが望ましい。負荷量が多くなれば、溶剤中に出てくる洗たく物からの汚れの量も多くなるため、フィルターでの汚れの除去に時間を要することになる。

循環液量

洗たく物からの汚れがフィルターで完全に除去されるまでの時間は、循環液量とフィルター性能で決まる。

フィルターで汚れを十分に除去するには、1ワッシャーを洗う間に少なくともワッシャー内の溶剂量の7倍程度の液量を循環させることが必要とされている。また、フィルター圧力の最高許容値は一般に0・2 MPa(2 kg/cm²)とされている。

参考 再汚染除去剤の使用法

再汚染除去剤を直接付けて、カーボン状の粒子を取り込むようにして除去する。

ただし、再汚染除去剤は再汚染を確認することを主な目的とした調合剤で、洗たく物全体の再汚染を除去する作業には適さない。

※再汚染除去剤

高級アルコール系洗剤60g、カルボキシメチルセルロース(CMC)23g、トリポリリン酸ナトリウム17gを適量の水で混ぜ合わせ、ヨーグルト状にした調合剤

- 品名…婦人カーディガン
- 素材…レーヨン、綿、ナイロン、ポリウレタン
- 取扱い表示…
- 処理方法…石油系溶剤によるドライクリーニング、タンブル乾燥、パフ仕上げ

- 「衣料管理情報」は全ク連ホームページからPDFをダウンロードいただけます。

全ク連HP <https://www.zenkuren.or.jp>
「お知らせ」→「衣料管理情報」



顕微鏡でカーボン状の粒子の付着が確認できる

クリーニング
処理方法に注意